

凡例：済 ⇒ 物理的対応済、指 ⇒ 安全指導にて対応済、検 ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H24	朝上小	1	田光区墓地西交差点	変則的な四叉路で見通しが悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	2	基徳橋南	隅切り部分に転落防止柵がないため注意が必要。 道路の見通しが悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。 トラロープ設置済み。	済	H24	
H24	朝上小	3	朝上小学校北交差点	車両の交通量が多く、道路の見通しも悪いため注意が必要。 横断歩道設置要望。	既設カラー舗装・注意喚起看板・赤色回転灯・カーブミラーにて対応。 路面標示(クロスマーク)復旧済み。 児童への安全指導を実施。	指	H24	横断歩道設置は難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	4	田光区墓地北	車両が速度を出して通過するため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	5	八風中学校北	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	6	田光信号交差点	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩行者用信号設置・待避場所(ガードレール・外側線)要望。	一部ガードレール復旧済み。 児童への安全指導を実施。	指	R3	歩行者用信号設置は難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	7	朝明郵便局前信号交差点	車両の交通量が多いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	8	田光(江平)地内の交差点	道路幅が狭く、見通しも悪いため注意が必要。	路面標示(クロスマーク)復旧済み。	済	H24	
H24	朝上小	9	田光(江平)地内の道路	道路幅が狭いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	10	田光地内の交差点	変則的な四叉路で水路もあるため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	11	八風スポーツ公園東T字路	車両が速度を出して通過するため注意が必要。	注意喚起看板設置済み。	済	H24	
H24	朝上小	12	根の平地内の道路	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。	道路拡幅済み。	済	H24	
H24	朝上小	13	洞道川南T字路	道路の見通しが悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	14	洞道川南T字路	道路の見通しが悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	15	杉谷歩行者用信号	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	16	榊地内の道路	車両の交通量が多く、道路の見通しも悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	17	西榊バス停留所付近T字路	車両の交通量が多く、道路の見通しも悪いため注意が必要。	路面標示(停止線・止まれ)復旧済み。	済	H25	
H24	朝上小	18	杉谷川橋西信号交差点まで歩道がないため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応	
H24	朝上小	19	杉谷川橋東T字路	道路の見通しが悪く、車両が速度を出して通過するため注意が必要。	路面標示(停止線・横断歩道・横断歩道予告・減速表示)復旧済み。	済	H25	
H24	朝上小	20	ライスセンター東交差点	団地への出入口のため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	21	小島信号交差点	車両の交通量が多いため注意が必要。	路面標示(横断歩道)復旧済み。	済	H24	
H24	朝上小	22	お花溜北T字路	団地への出入口のため注意が必要。	注意喚起看板設置済み。	済	H24	
H24	朝上小	23	小島地内の道路	道路幅が狭く、見通しも悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	24	大井沢溜東グラウンド前T字路	団地への出入口のため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	25	小島地内のT字路	道路幅が狭く、見通しも悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	26	小島集落センター北交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要。	注意喚起看板設置済み。	済	H24	
H24	朝上小	27	田口新田農村公園南	公園(集合場所)の出口のため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	28	田口新田南信号交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要。	路面標示(停止線・横断歩道)復旧済み。	済	H25	
H24	朝上小	29	大坂北交差点	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。 横断歩道設置要望。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	30	美山区公会所南T字路	道路の見通しが悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	31	酒屋溜南の道路(美山区～日丘区)	森の中で見通しが悪いため不審者などに注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	32	日丘区公会所南T字路	道路の見通しが悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	33	福荷橋南詰歩行者用信号	車両の交通量が多いため注意が必要。	路面標示(停止線・横断歩道)復旧済み。	済	H25	
H24	朝上小	34	福王山バス停留所付近	坂道で車両が速度を出して通過するため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	35	田口地内の道路	道路幅が狭く、見通しも悪いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	36	大坂	急な坂道で車両が速度を出して通過するため注意が必要。	路側帯カラー舗装済み。 警察パトロール。	済	H25	
H24	朝上小	37	田光川橋～朝上小学校までの道路	大型車の往来が多いため注意が必要。 路面標示(横断歩道・外側線)・側溝有蓋化・田光川橋歩道拡幅要望。	一部路面標示復旧済み。 田光川橋ポストコーン設置済み。 児童への安全指導を実施。	指	R4	横断歩道設置は難しいため、安全指導にて対応
H24	朝上小	38	朝上小学校南西T字路	路面標示(停止線・横断歩道)が薄い。	路面標示(停止線・横断歩道)復旧済み。	済	H29	
H24	朝上小	39	朝上駐在所前T字路	路面標示(停止線・横断歩道)が薄い。	路面標示(停止線・横断歩道)復旧済み。	済	H28	
H24	朝上小	40	ライスセンター西交差点	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。 路面標示(停止線・横断歩道)が薄い。 歩行者用信号機設置要望。	路面標示(停止線・横断歩道)復旧済み。 ゾーン30指定・ガードレール・カーブミラー設置済み。児童への安全指導を実施。	指	R1	信号機は設置基準を満たさず難しいため、安全指導にて対応
R4	朝上小	41	西北山橋付近～セブンイレブン菟野田口新田店西交差点までの道路	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。 グリーンベルトの新設および補修要望。	一部グリーンベルト新設済み。	済	R5	