


【八風中学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-1	町道朝上石樽線 町道田光43号線	西北山橋付近	右左折時に転落の恐れがある	ラバーポール設置



【検討結果】
 ・田への転落防止対策として、路肩ポール設置での対応を検討します。〈町〉

【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-2	町道田光小島線	井戸本橋北側田光川添いの道路	道路幅が狭く、川への転落防止措置がないため注意が必要	転落防止措置、フェンス補修



【検討結果】

- ・フェンス破損箇所については、用水の関係で設置されたフェンスであるため、地元関係者と調整し、修繕に向け協議していきます。
- ・ガードレールの設置は、河川管理者である県と協議を行い検討していきます。〈町〉

【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-3	県道田光四日市線	竹成公会堂北東交差点付近	道路幅が狭く、車両が速度を出して通過するため注意が必要	ハンプ等の設置



【検討結果】

・ハンプの設置は、騒音等が危惧されるため難しいので、減速帯の設置を検討します。〈県〉