

令和7年度 対策一覧表

【菟野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
KE-1	湯の山街道 (国道477号)	306号交差点～ NTT電話交換所付近までの歩道	車両の交通量が多いため、縁石上を歩行すると危険である	縁石部分にラバーポール設置	県	
KE-2	藩内潤田線	エクレール月の屋北側T字路	南進する車両が視認しにくく、速度を出して通過する車両も多いため、注意が必要	路面標示設置（T字路等）	町	
KE-3	地蔵5号線～ 地蔵松尾線	町道並木通り線交差点～ 大羽根西菟野線（I）交差点	速度を出して通過する車両も多く、道幅が狭い箇所もあり、側溝へ転落する恐れがあるため注意が必要	側溝への蓋設置	町	

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
OE-1	千種支所奥郷線	奥郷橋南側横断歩道付近	速度を出して通過する車両が多く、電柱等により横断待機者が視認しにくいいため、横断時に注意が必要	横断歩道前に ラバーポール等の設置	町	
OE-2	県道朝明溪谷線	千種郵便局付近	路面標示（速度落せ）が薄れているため、見落とす恐れがある	路面標示補修	県	
OE-3	岡2号線	千種小学校東門付近	横断帯が無いため、横断時に注意が必要	路面標示設置（四角、T字路） グリーンベルト延伸	町	
OE-4	岡1号線	J A千種支店東側道路	グリーンベルトが薄れているため、横断時に注意が必要	グリーンベルト補修	町	

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
AE-1	東三岡田口新田線	早川酒造付近	ガードレール等が無いため、用水路に転落する恐れがある	ガードレール等の 転落防止柵の設置	町	
AE-2	江平切畑線 田光根の平線	八風スポーツ公園T字路	大型トラック等の通行が多く、樹木等により歩行者が見えにくいいため、横断時に注意が必要	横断歩道の設置 路面標示設置（T字路等）	警察 町	

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
UE-1	県道四日市菟野大安線	新吉沢橋南側交差点付近	ミルクロードの車両交通量が多く、危険であるため、私有地を通行せざるをえない状況である	路肩の整備	県	
UE-2	川北諏訪線（I）	諏訪公園南側道路	速度を出して通過する車両が多いため、注意が必要	グリーンベルト設置	町	
UE-3	県道四日市菟野大安線	大強原南交差点	歩行者用押しボタンが車道側に設置されているため、ボタンを押す際に注意が必要	ボタン位置の変更（北向きへ）	警察	
UE-4	吉沢学校線	国道477号バイパス高架下付近	ラバーポールが破損しているため、車両通過時に注意が必要	ラバーポールの補修	町	

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
TE-1	永井保々線	竹永郵便局東交差点～ 歩道橋東横断歩道まで	登校時間帯の車両交通量が多いため、注意が必要	路側帯および グリーンベルトの設置	町	
TE-2	菟野永井線（Ⅲ）	永井保々停車場線交差点～ 永井集落センターまで	速度を出して通過する車両が多いため、注意が必要	グリーンベルトの設置	町	
TE-3	奥郷竹成線	県道田光四日市線交差点～ 町道竹成18号線付近まで	道幅が狭く、路側帯が薄くなっているため注意が必要	路面標示補修（路側帯）	町	
TE-4	竹成71号線	竹永小学校北側道路	ひび割れおよび表層が破損（浮き）している箇所があるため注意が必要	舗装の全面補修	町	

【対策検討メンバー】 菟野町教育委員会事務局、菟野町都市整備課、菟野町総務課安全安心対策室、三重県四日市建設事務所、三重県四日市西警察署

令和7年度 対策一覧表

【菟野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
KJ-1	菟野永井線（Ⅱ）	菟野高校南東交差点	車両が速度を出して通過するため、交差点東側への横断時に注意が必要	交差点南側へ横断歩道の設置	警察	
KJ-2	菟野潤田線	かご万南側交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要	交差点カラー舗装 看板設置（通学路注意）	町	
KJ-3	県道菟野東員線	福村公会所前交差点	抜け道であり交通量が多く、建物等により見通しが悪いため、ミラーだけでは危険を認識しづらい状況である	交差点カラー舗装 ハンブ等の設置	県	


【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
HJ-1	県道田光四日市線	竹成区公会堂付近～大日池西側付近まで	カーブで見通しが悪い状況であり、大型車の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要	路面標示設置（通学路注意） 看板設置（通学路注意）	県 町	
HJ-2	県道田光四日市線	山九北勢物流センター付近	北進する車両がY字路を右折時に、横断歩道横断者に気づきにくい状況であるため注意が必要	看板設置（通学路注意）	町	
HJ-3	国道306号	杉谷橋南側交差点	速度を出して通過する車両が多く、電柱等により横断待機者が視認しにくいいため、横断時に注意が必要	押しボタン式信号機設置 看板設置（通学路注意）	警察 町	
HJ-4	県道田光梅戸井停車場線	華木山金蔵寺付近～町道東三岡田口新田線交差点	速度を出して通過する車両が多く、路側帯が薄くなっているため注意が必要	路面標示補修（路側帯）	県	

【対策検討メンバー】 菟野町教育委員会事務局、菟野町都市整備課、菟野町総務課安全安心対策室、三重県四日市建設事務所、三重県四日市西警察署

【菺野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KE-1	湯の山街道 (国道477号)	306号交差点～ NTT電話交換所付近までの歩道	車両の交通量が多いため、縁石上を歩行すると危険である	縁石部分にラバーポール設置




【検討結果】

- ・歩道が直線で見通しが良く、車道と歩道を縁石で仕切られ、幅員も十分確保できていることから対策不要と考えます。<県>
- ⇒ 安全指導にて対応とする。

【菺野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KE-2	藩内潤田線	エクレール月の屋北側T字路	南進する車両が視認しにくく、速度を出して通過する車両も多いため、注意が必要	路面標示設置（T字路等）




【検討結果】

- ・ 交差点を強調する路面標示を実施します。〈町・都市整備課〉

【菰野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KE-3	地蔵5号線～ 地蔵松尾線	町道並木通り線交差点～ 大羽根西菰野線（I）交差点	速度を出して通過する車両も多く、道幅が狭い箇所もあり、側溝へ転落する恐れがあるため注意が必要	側溝への蓋設置




【検討結果】

- ・当該水路は水利組合が管理している用水路です。蓋設置には管理者の承諾が必要となるため、管理者との協議を行い事業実施について検討します。<町・都市整備課>

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-1	千種支所奥郷線	奥郷橋南側横断歩道付近	速度を出して通過する車両が多く、電柱等により横断待機者が視認しにくい ため、横断時に注意が必要	横断歩道前に ラバーポール等の設置




【検討結果】

- ・ラバーポールを設置します。〈町・都市整備課〉

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-2	県道朝明溪谷線	千種郵便局付近	路面標示（速度落せ）が薄れているため、見落とす恐れがある	路面標示補修



【検討結果】

- ・通学路指定なしのため、経過観察とします。〈県〉
- ⇒ 安全指導にて対応とする。

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-3	岡2号線	千種小学校東門付近	横断帯が無い為、横断時に注意が必要	路面標示設置（四角、T字路） グリーンベルト延伸




【検討結果】

- ・ 交差点を強調する路面標示を実施します。〈町・都市整備課〉

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-4	岡1号線	J A千種支店東側道路	グリーンベルトが薄れているため、横断時に注意が必要	グリーンベルト補修



【検討結果】

- ・グリーンベルトの補修を実施します。<町・都市整備課>

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-1	東三岡田口新田線	早川酒造付近	ガードレール等が無い ため、用水路に転落する 恐れがある	ガードレール等の 転落防止柵の設置



【検討結果】

- ・ガードレール等による安全対策を検討します。〈町・都市整備課〉

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-2	江平切畑線 田光根の平線	八風スポーツ公園T字路	大型トラック等の通行が多く、樹木等により歩行者が見えにくい、横断時に注意が必要	横断歩道の設置 路面標示設置（T字路等）




【検討結果】

- ・交差点を強調する路面標示を実施します。〈町・都市整備課〉
 - ・樹木等により歩行者が見えにくいのであれば、伐採をし視認性を向上させてください。横断歩道の設置には至りませんので、横断者を運転者に認識しやすいように、「こども横断注意」等の法定外標示や注意喚起標識等の設置を検討してください。〈警察〉
- ⇒ 注意喚起看板の依頼および安全指導にて対応とする。

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-1	県道四日市菰野大安線	新吉沢橋南側交差点付近	ミルクロードの車両交通量が多く、危険であるため、私有地を通行せざるをえない状況である	路肩の整備



【検討結果】

- ・ 現地の道路敷地を確認し、次年度以降から検討できるように取り組みます。<県>

【鶺川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-2	川北諏訪線（I）	諏訪公園南側道路	速度を出して通過する車両が多いため、 注意が必要	グリーンベルト設置




【検討結果】

・グリーンベルトを設置します。＜町・都市整備課＞

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-3	県道四日市菰野大安線	大強原南交差点	歩行者用押しボタンが車道側に設置されているため、ボタンを押す際に注意が必要	ボタン位置の変更（北向きへ）




【検討結果】

- ・押しボタン箱については、三重県警察本部にて押しボタン箱の位置変更実施に向け、検討し進めております。＜警察＞

【鶯川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-4	吉沢学校線	国道477号バイパス高架下付近	ラバーポールが破損しているため、車両通過時に注意が必要	ラバーポールの補修




【検討結果】

・ラバーポールの補修を進めます。＜町・都市整備課＞

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-1	永井保々線	竹永郵便局東交差点～ 歩道橋東横断歩道まで	登校時間帯の車両交通量が多いため、 注意が必要	路側帯および グリーンベルトの設置




【検討結果】

- ・グリーンベルトを設置します。＜町・都市整備課＞

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-2	菰野永井線（Ⅲ）	永井保々停車場線交差点～ 永井集落センターまで	速度を出して通過する車両が多いため、注意が必要	グリーンベルトの設置




【検討結果】

- ・グリーンベルトの設置を進めます。＜町・都市整備課＞

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-3	奥郷竹成線	県道田光四日市線交差点～ 町道竹成18号線付近まで	道幅が狭く、路側帯が薄くなっている ため注意が必要	路面標示補修（路側帯）



【検討結果】

- ・路面標示の補修を実施します。〈町・都市整備課〉

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-4	竹成71号線	竹永小学校北側道路	ひび割れおよび表層が破損（浮き）している箇所があるため注意が必要	舗装の全面補修



【検討結果】

- ・ 舗装全面補修を検討します。〈町・都市整備課〉

【菰野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KJ-1	菰野永井線（Ⅱ）	菰野高校南東交差点	車両が速度を出して通過するため、交差点東側への横断時に注意が必要	交差点南側へ横断歩道の設置



【検討結果】

- ・横断しようとする歩行者が滞留する状況は認められず、交通需要は足りていると思われますので、横断歩道の増設はいたしません。交差点形状が悪いので法定外標示、注意喚起標識、物理デバイス等の設置を検討してください。<警察>
- ⇒ 注意喚起看板の依頼および安全指導にて対応とする。

【菰野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KJ-2	菰野潤田線	かご万南側交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要	交差点カラー舗装 看板設置（通学路注意）



【検討結果】

- ・ 交差点カラー舗装もしくは交差点を強調する路面標示を検討します。〈町・都市整備課〉
- ・ 既に「とびだし注意」の看板が設置されている状態ではありますが、注意喚起看板については、区長等からの要望に応じて配布を行っていますので、対応可能です。〈町・総務課〉

【菰野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KJ-3	県道菰野東員線	福村公会所前交差点	抜け道であり交通が多く、建物等により見通しが悪いため、ミラーだけでは危険を認識しづらい状況である	交差点カラー舗装 ハンプ等の設置



【検討結果】

- ・交差点カラー舗装については、来年度の実施に向け予算要望していきます。ハンプについては、振動や騒音に対する地域の合意形成が必要となるため設置は困難となります。<県>

【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-1	県道田光四日市線	竹成区公会堂付近～ 大日池西側付近まで	カーブで見通しが悪い状況であり、大型車の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要	路面標示設置（通学路注意） 看板設置（通学路注意）




【検討結果】

- ・「通学路注意」等の注意喚起看板については、区長等からの要望に応じて配布を行っていますので、対応可能です。〈町・総務課〉
 - ・路面標示設置（通学路注意）については、来年度の実施に向け予算要望していきます。〈県〉
- ⇒ 注意喚起看板の依頼および安全指導にて対応とする。

【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-2	県道田光四日市線	山九北勢物流センター付近	北進する車両がY字路を右折時に、横断歩道横断者に気づきにくい状況であるため注意が必要	看板設置（通学路注意）



【検討結果】

- ・「通学路注意」等の注意喚起看板については、区長等からの要望に応じて配布を行っていますので、対応可能です。〈町・総務課〉
- ⇒ 注意喚起看板の依頼および安全指導にて対応とする。

【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-3	国道306号	杉谷橋南側交差点	速度を出して通過する車両が多く、電柱等により横断待機者が視認しにくいため、横断時に注意が必要	押しボタン式信号機設置 看板設置（通学路注意）




【検討結果】

- ・電柱等により視認性が悪化しているのであれば、それらの移設を検討してください。信号機については、設置いたしません。代替案として、法定外標示及び注意喚起標識等の設置を検討してください。〈警察〉
 - ・「通学路注意」等の注意喚起看板については、区長等からの要望に応じて配布を行っていますので、対応可能です。〈町・総務課〉
- ⇒ 注意喚起看板の依頼および安全指導にて対応とする。

【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-4	県道田光梅戸井停車場線	華木山金蔵寺付近～ 町道東三岡田口新田線交差点	速度を出して通過する車両が多く、路側帯が薄くなっているため注意が必要	路面標示補修（路側帯）



【検討結果】

- ・令和7年度に区画線の引き直しを実施予定です。〈県〉