

凡例： 済 ■ ⇒ 物理的対応済、指 ■ ⇒ 安全指導にて対応済、検 ■ ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H24	竹永小	1	野中バス停留所付近	車両の交通量が多く、道路の見通しも悪いため注意が必要。 スクールゾーン指定要望。	注意喚起看板設置済み。 路面標示(交差点、外側線)設置済み。 児童への安全指導を実施。	指	R4	ゾーン30は交通量が規定に達しないため 安全指導にて対応
H24	竹永小	2	永井地内の道路(清掃センター～永井集落センター)	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。 注意喚起看板・路面標示(外側線)・カラー舗装・待避場所整備・歩行者用信号機設置 要望。	注意喚起看板設置済み。 路面標示(横断歩道)復旧済み。 グリーンベルト一部設置済み。 児童への安全指導を実施。	指	R4	信号機設置は難しいため、安全指導にて対応
H24	竹永小	3	竹成地内の道路(旧県道千草永井線)	道路幅が狭く、水路もあるため注意が必要。	五百羅漢前信号交差点付近に転落防止柵 設置済み。	済	H25	
H24	竹永小	4	八風橋東交差点	車両の交通量が多く、道路の見通しも悪いため注意が必要。	歩道整備済み。	済	H25	
H24	竹永小	5	竹永郵便局東交差点	車両の交通量が多く、道路の見通しも悪いため注意が必要。	注意喚起看板設置済み。	済	H24	
H24	竹永小	6	永井地内の道路(井手神社東)	道路幅が狭いため注意が必要。	注意喚起看板設置済み。	済	H24	
H24	竹永小	7	竹永小学校南	路面標示が薄い。	路面標示復旧済み。	済	H24	
H24	竹永小	8	竹永北信号交差点北	路面標示が薄い。	路面標示復旧済み。	済	H24	
H24	竹永小	9	永井橋北交差点	路面標示が薄い。	路面標示復旧済み。	済	H24	
H24	竹永小	10	竹成地内の道路(八坂神社北)	秋以降、下校時には暗いため注意が必要。 防犯灯増設要望。	一部防犯灯設置済み。	済	H26	
H24	竹永小	11	永井地内の道路(井手神社東)	秋以降、下校時には暗いため注意が必要。 防犯灯増設要望。	一部防犯灯設置済み。	済	H26	
H27	竹永小	12	狐塚橋西交差点	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩道・退避場所整備、歩行者用信号機設置要望。	歩道・退避場所整備済み。 児童への安全指導を実施。	指	R3	信号機設置は難しいため、安全指導にて対応
H28	竹永小	13	竹成地内の道路(八坂神社南)	道路幅が狭く、水路もあるため注意が必要。 転落防止柵設置要望。	一部転落防止柵設置済み。	済	H29	
H24	竹永小	14	永井地内の道路(清掃センター北東)	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。	歩道整備済み。	済	H24	
H30	竹永小	15	竹永小学校南の道路	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。 横断歩道設置、スクールゾーン指定要望。	ゾーン30プラス整備済み。 グリーンベルト設置済み。	済	R5	
H30	竹永小	16	竹永小学校北東の道路	道路幅が狭く、見通しも悪いため注意が必要。	カーブミラー設置済み。	済	R1	
R3	竹永小	17	竹成交差点	車両の交通量が多く、車道と歩道の区別が無いため注意が必要。 歩道整備要望。	グリーンベルト設置済み。	済	R4	
R3	竹永小	18	竹永郵便局東の道路	道路幅が狭いため注意が必要。 グレーチング設置要望。	側溝整備済み。	済	R4	
R4	竹永小	19	竹永郵便局南東の道路	道路幅が狭いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	R4	物理的な対応が難しいため、安全指導にて対応
R5	竹永小	20	辰巳屋業東側道路	転落防止のため、ガードレール等設置要望	ガードパイプ設置済み	済	R5	
R5	竹永小	21	八坂神社西側および東側交差点	路面標示(止まれ)が薄いため補修要望	路面標示(止まれ・停止線)復旧済み。	済	R5	
R5	竹永小	22	榎イナガキ前交差点	路面標示(止まれ)が薄いため補修要望	路面標示(止まれ・停止線)復旧済み。	済	R5	
R5	竹永小	23	藤波商店～榎イナガキまでの道路	路面標示(路側帯)が薄いため補修要望	路面標示(外側線)復旧済み。	済	R7	
R6	竹永小	24	山九南側道路	路面標示が薄れているため外側線の塗り直し またはグリーンベルトの設置要望	児童への安全指導を実施。	検	R6	グリーンベルト設置に向けて検討
R6	竹永小	25	しばた内科循環器科西側道路	舗装が損傷しているため、舗装改修要望	補修材で応急対応済み 児童への安全指導を実施。	指	R6	全面改修は困難なため、安全指導にて対応
R6	竹永小	26	松尾製陶所南西の道路	凹凸があり降雨時には水たまりができるため、全面舗装要望	舗装済み	済	R6	
R6	竹永小	27	永井集落センター北側道路	ガードレールと地面の隙間が大きいため安全柵等の設置要望	児童への安全指導を実施。	指	R6	安全指導にて対応