


【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-1	国道306号	杉谷1421番地付近	車両の交通量が多く、車道と歩道の分離が必要	ガードレールの設置




【検討結果】

- ・住居や事業所等の乗り入れ口であり、ガードレールの設置可能な箇所が限られています。
- ・また、道路が直線かつ路肩も広いいため、ガードレールを設置する必要性は低いと考えます。《県》

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-2	国道306号	杉谷1401番地付近	ガードレールの一部が歩道側に曲がっており、狭いため通行時に注意が必要	ガードレールの補修



【検討結果】  
 ・令和6年度に破損箇所の補修を実施予定です。《県》

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-3	町道田光39号線	田口川南側道路	大雨時には増水し危険であり、川への転落防止措置がないため注意が必要	転落防止柵の設置





【検討結果】

- 河床から天端までの高さや法勾配などの設置基準、河川区域などの条件から安全対策の実施が困難であるため、置き型タイプ等で転落防止措置への対応ができないか検討します。《町・都市整備課》

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-4	町道田光46号線	酒屋池南側道路	樹木が生い茂り薄暗く、道幅も狭いため、車両通行時に注意が必要	防犯灯の増設、または明るい物に変更



**【検討結果】**  
 ・防犯灯の設置等については、各区からの要望に基づき町または町防犯委員会が設置等を行っていますので、関係区と協議を行い検討します。《町・総務課》