

## 令和6年度 対策一覧表

### 【菺野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
KE-1	町道神田桜線	たいりん保育園東側道路	抜け道でもあるため、車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要	グリーンベルト等設置 速度制限表示の設置	町、警察	
KE-2	国道477号	306号交差点～菺野交番付近までの歩道	車両の交通量が多く、車道と歩道の分離が必要（一部ガードレール設置箇所あり）	歩道のカラー舗装 ガードレールの設置 側溝への蓋設置	県	
KE-3	国道477号	中菺野交差点	東西側に歩行者用信号機が設置されていないため、特に低学年の下校時には横断時に注意が必要	歩行者用信号機の設置	警察	
KE-4	国道477号	菺野交差点	横断する児童数が多い交差点であり、車両の交通量も多く北進側へ無理やり右左折する車両もあり、横断時に注意が必要	歩道橋の設置	県	

### 【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
CE-1	県道千草永井線 町道千草川北線（Ⅰ）	羽木石材工業南交差点 墓地西側交差点	速度を出して通過する車両が多いため、横断時に注意が必要	交差点のカラー塗装	県、町	
CE-2	国道306号	潤田交差点地下道	降雨時に壁を伝って地下道へ水が流れ込むため、通行時に注意が必要	雨漏り補修	県	
CE-3	町道奥郷学校線	千草3503番地付近	路面標示が薄れているため、見落とす恐れあり	路面標示補修（止まれ） 交差点のカラー塗装	警察、町	
CE-4	町道潤田15号線	安楽寺跡南側道路	一部側溝の蓋が無い箇所があり、道路幅が狭く、車両通過時に注意が必要	側溝への蓋設置 グリーンベルト等設置	町	

### 【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
AE-1	国道306号	杉谷1421番地付近	車両の交通量が多く、車道と歩道の分離が必要	ガードレールの設置	県	
AE-2	国道306号	杉谷1401番地付近	ガードレールの一部が歩道側に曲がっており、狭いため通行時に注意が必要	ガードレールの補修	県	
AE-3	町道田光39号線	田口川南側道路	大雨時には増水し危険であり、川への転落防止措置がないため注意が必要	転落防止柵の設置	町	
AE-4	町道田光46号線	酒屋池南側道路	樹木が生い茂り薄暗く、道幅も狭いため、車両通行時に注意が必要	防犯灯の増設、または明るい物に変更	町	

### 【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
UE-1	県道菺野東員線	下村交差点北側	ポストコーンにより車道と歩道を分離しているが、交通量が多く通行時注意が必要	ガードレールの設置	県	
UE-2	町道吉沢学校線	鵜川原小学校南側道路	見通しが良い直線道路であり、車両が速度を出して通過するため注意が必要	グリーンベルト設置 路面標示設置（スカルゲン等）	町	
UE-3	町道菺野永井線（Ⅱ）	吉沢交差点北側	田んぼ側のポストコーンが欠落しており、田んぼへ転落する恐れがある	ポストコーンの補修	町	

### 【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
TE-1	町道永井保々線	山九南側道路	路面標示が薄れており、車両が速度を出して通過するため注意が必要	白線の塗り直し グリーンベルトの設置	町	
TE-2	町道竹成49号線	しばた内科循環器科西側道路	舗装が損傷しているため、通行時に転倒の恐れがある	舗装の補修	町	
TE-3	町道竹成33号線～ 町道竹成51号線間 赤道	旧松尾製陶所南西の道路	凹凸があり降雨時には水たまりができ、通行時に転倒の恐れがある	道路の補修	町	
TE-4	町道永井56号線	永井集落センター北側道路	ガードレールと地面の隙間が大きく、用水路へ転落する恐れがある	柵の設置、またはガードレールの位置変更	町	

【対策検討メンバー】 菺野町教育委員会事務局、菺野町都市整備課、菺野町総務課安全安心対策室、三重県四日市建設事務所、三重県四日市西警察署

## 令和6年度 対策一覧表

### 【菟野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
KJ-1	三滝川右岸堤防道路(Ⅱ)	松尾グラウンド付近交差点	交通量が多く、速度を出して通過するため横断時に注意が必要	標識設置(スクールゾーン)ハンブ等の設置	町	
KJ-2	三滝川右岸堤防道路(Ⅰ)	三滝川右岸	樹木の剪定をしていただいているが、樹木が伸びて見通しが悪くなる時期もあり、また舗装も凸凹の箇所があるため注意が必要	樹木の剪定回数の増舗装の補修	町	
KJ-3	菟野永井線(Ⅱ)	県道田光四日市線T字路から町道吉沢潤田線交差点まで	交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要	路面標示設置(路側帯)グリーンベルト設置	町	
KJ-4	町道清水庄部線 町道旭野清水線	諸岡製材前交差点	見通しが悪いいため横断時に注意が必要	交差点ハンブの設置	町	

### 【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
HJ-1	町道永井保々線	ファミリーマート永井店北側道路	一部側溝の蓋が無い箇所があり、路肩幅が狭いため注意が必要	側溝蓋の設置	町	
HJ-2	町道永井保々線	ファミリーマート永井店北側道路	ガードレールがあるため北側より直進できず、信号横断待ちの際に路肩幅も狭いことから注意が必要	ガードレール一部撤去安全ポール設置	町	
HJ-3	町道田光小島線	井戸本橋北側の田光川添い道路	道路幅が狭く、車両が速度を出して通過するため注意が必要	標識設置(登下校時間帯通行回避の協力願ひ)	町	
HJ-4	町道田光小島線(Ⅱ)	八風中学校北側	一部側溝の蓋が無い箇所があり、路肩幅が狭く、車両通過時に注意が必要	側溝蓋の設置	町	

【対策検討メンバー】 菟野町教育委員会事務局、菟野町都市整備課、菟野町総務課安全安心対策室、三重県四日市建設事務所、三重県四日市西警察署