


【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-1	永井保々線	竹永郵便局東交差点～歩道橋東横断歩道まで	登校時間帯の車両交通量が多いため、注意が必要	路側帯および グリーンベルトの設置




【検討結果】

- ・グリーンベルトを設置します。<町・都市整備課>

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-2	菰野永井線（Ⅲ）	永井保々停車場線交差点～ 永井集落センターまで	速度を出して通過する車両が多いため、注意が必要	グリーンベルトの設置




【検討結果】

- ・グリーンベルトの設置を進めます。<町・都市整備課>

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-3	奥郷竹成線	県道田光四日市線交差点～ 町道竹成18号線付近まで	道幅が狭く、路側帯が薄くなっている ため注意が必要	路面標示補修（路側帯）



【検討結果】

- 路面標示の補修を実施します。<町・都市整備課>

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-4	竹成71号線	竹永小学校北側道路	ひび割れおよび表層が破損（浮き）している箇所があるため注意が必要	舗装の全面補修



【検討結果】

- 舗装全面補修を検討します。<町・都市整備課>