凡例：済 ■ ⇒ 物理的対応済、指 ■ ⇒ 安全指導にて対応済、検 ■ ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H24	八風中	1	八風橋西交差点	横断歩道緑石の段差に注意が必要。 段差解消(スロープ設置)要望。	段差解消済み。	済	H24	
H24	八風中	2	八風中学校北	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。 スクールゾーン指定・横断歩道設置要望。	生徒への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H25	八風中	3	八風橋～五百羅漢(県道田光四日市線)	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩道整備要望。	一部(八風橋～竹成区集落北まで)歩道整備済み。	済	H29	
H25	八風中	4	榊地内の道路	秋以降、下校時には暗いため注意が必要。 防犯灯設置要望。	一部防犯灯設置済み。	済	H28	
H29	八風中	5	八風橋東交差点	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。 歩行者用信号機設置要望。	減速帯設置済み。 生徒への安全指導を実施。	指	H29	歩行者用信号機設置は難しいため、安全指導にて対応
H30	八風中	6	五百羅漢～竹成信号交差点	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩道整備(外側線・ガードレール設置)要望。	生徒への安全指導を実施。	指	H30	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H30	八風中	7	焼合橋北	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩道整備要望。	生徒への安全指導を実施。	指	H30	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
R2	八風中	8	竹永北交差点	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩行者用信号機設置要望。	生徒への安全指導を実施。	指	R2	交差点の状況や交通量等を勘案すると歩行者用信号機設置は難しいため、安全指導にて対応
R5	八風中	9	西北山橋付近	田への転落防止のためラバーボール設置要望。	生徒への安全指導を実施。	検	R5	路肩ボール設置検討
R5	八風中	10	井戸本橋北側田光川添いの道路	川への転落防止措置がないためガードレール等設置要望。 破損フェンスの補修要望。	生徒への安全指導を実施。	検	R5	関係者と協議を行い検討
R5	八風中	11	竹成公会堂北東交差点付近	車両が速度を出して通過するため注意。 速度抑制のためハンブ等の設置要望。	減速帯設置済み。	済	R5	