

## 令和5年度 対策一覧表

### 【菰野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
KE-1	湯の山街道	エクレール前の歩道橋	階段ノンスリップゴム及び段鼻見切り金物欠落のため歩行に注意が必要	歩道橋階段の改修	県	
KE-2	町道菰野片倉線（Ⅱ）	洗心教団東側道路	道路幅が狭く、側溝に蓋がないため転落の恐れがある	側溝蓋の設置	町	
KE-3	町道藩内潤田線	菰野小学校北門前交差点	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要	警戒標識、路面標示設置（止まれ、停止線）	警察	
KE-4	町道中里東高原線	町道中里東高原線の歩道	歩道に段差が生じているため、転倒の恐れがある	歩道整備	町	

### 【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
CE-1	町道千草支所線	千種公会所東交差点～県道千種永井線までの道路	道路幅が狭く、水路に蓋がないため転落の恐れがある	水路伏せ越し、水門移設	町	
CE-2	町道岡3号線	千種小学校東門～306号までの道路	道路幅が狭く、車道と歩道の分離が必要	グリーンベルト等設置	町	
CE-3	国道306号	潤田交差点地下道 岡地区地下道	照明が暗く、緊急防犯ブザーも破損しているため注意が必要	照明の改修、緊急防犯ブザー補修	県	
CE-4	町道音羽岡線	千種小学校西門～県道朝明溪谷線までの道路	車両の交通量が多く、車道と歩道の分離が必要	グリーンベルト等設置	町	

### 【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
AE-1	町道田光小島線（Ⅱ）	田光川橋南側～朝上小学校までの道路	大型車の交通量が多く、車道と歩道の分離が必要	グリーンベルト等設置	町	
AE-2	町道田光小島線（Ⅱ）	田光川橋南側～朝上小学校までの道路	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要	路面標示補修（路側帯）	町	
AE-3	町道田光堂前線	朝上小学校西門～田光交差点までの道路	道路幅が狭く、車道と歩道の分離が必要	路面標示設置（路側帯）	町	

### 【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
UE-1	町道諏訪東線	諏訪公園～鵜川原小学校北交差点までの道路	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため車道と歩道の分離が必要	グリーンベルト等設置	町	
UE-2	町道池底諏訪線	池底地区地下道（ミルクロード西側）	階段が破損しているため注意が必要	階段の改修	協議中	
UE-3	町道上村学校線	鵜川原小学校南側道路	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要	警戒標識（通学路）、路面標示設置（減速帯等）	町	
UE-4	県道四日市菰野大安線	新吉沢橋南交差点	車両の交通量が多く、ミルクロード横断時に注意が必要 ※法指定通学路ではなく学校指定通学路	点滅信号機設置、路面標示設置（横断歩道）	警察	

### 【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
TE-1	町道竹成71号線	辰巳屋興業東側道路	道路幅が狭く、法面がえぐれているため転落の恐れがある	ガードレール等設置	町	
TE-2	町道竹成榊線、竹成51号線、竹成13号線	八坂神社西側および東側交差点	路面標示が薄れているため、ドライバーが見落とす恐れあり	路面標示補修（止まれ）	警察	
TE-3	町道永井線	(株)イナガキ前交差点	路面標示が薄れているため、ドライバーが見落とす恐れあり	路面標示補修（止まれ）	警察	
TE-4	町道永井保々線	藤波商店～(株)イナガキまでの道路	道路幅が狭く、車両の交通量が多いため注意が必要	路面標示補修（路側帯）	町	

【対策検討メンバー】 菰野町教育委員会事務局、菰野町都市整備課、菰野町総務課安全安心対策室、三重県四日市建設事務所、三重県四日市西警察署

## 令和5年度 対策一覧表

### 【菺野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
KJ-1	町道センター連絡線	菺野町商工会館前交差点	横断時に注意が必要	路面標示設置（横断歩道）	警察	
KJ-2	町道菺野永井線（Ⅱ）	菺野自動車学校西側の道路	横断時に注意が必要	路面標示設置（横断歩道）	警察	
KJ-3	町道菺野永井線（Ⅱ）	菺野自動車学校西側の道路	車両の交通量が多く、車両が速度を出して通過するため注意が必要	警戒標識（通学路）、路面標示設置（路側帯）	町	
KJ-4	町道清水庄部線 町道旭野清水線	諸岡製材前交差点	見通しが悪いため注意が必要	標識設置（車接近中等の電灯標識）	町	

### 【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
HJ-1	町道朝上石樽線 町道田光43号線	西北山橋付近	右左折時に転落の恐れがある	ラバーポール設置	町	
HJ-2	町道田光小島線	井戸本橋北側の田光川添い道路	道路幅が狭く、川への転落防止措置がないため注意が必要	転落防止措置、フェンス補修	町	
HJ-3	県道田光四日市線	竹成公会堂北東交差点付近	道路幅が狭く、車両が速度を出して通過するため注意が必要	ランプ等の設置	県	

【対策検討メンバー】 菺野町教育委員会事務局、菺野町都市整備課、菺野町総務課安全安心対策室、三重県四日市建設事務所、三重県四日市西警察署