


【菰野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KE-1	湯の山街道	エクレール前の歩道橋	階段ノンスリップゴム及び段鼻見切り金物欠落のため歩行に注意が必要	歩道橋階段の改修



【検討結果】

- ・ノンスリップゴムの劣化については緊急性がないと判断しています。  
見切り金物の破損については、改善に向け検討します。〈県〉

【菰野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KE-2	町道菰野片倉線（Ⅱ）	洗心教団東側道路	道路幅が狭く、側溝に蓋がないため転落の恐れがある	側溝蓋の設置




【検討結果】

・道路幅員は十分確保されており、比較的小さな側溝であるため側線および路面標示による対応を検討していきます。〈町〉

【菰野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KE-3	町道藩内潤田線	菰野小学校北門前交差点	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要	警戒標識、路面標示設置（止まれ、停止線）




【検討結果】

- 一旦停止線等の設置は道路形状を勘案すると、設置基準を満たさないため難しいです。道路管理者による警戒標識のほうが有効と考えます。＜警察＞
- 警戒標識の設置は、必要性等も含めて検討していきます。＜町＞

【菰野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KE-4	町道中里東高原線	町道中里東高原線の歩道	歩道に段差が生じているため、転倒の恐れがある	歩道整備



【検討結果】

- ・歩道整備については今年度より計画中であり、延長が長いため、国道306号側より順次実施していきます。〈町〉