


【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-1	町道竹成71号線	辰巳屋興業東側道路	道路幅が狭く、法面がえぐれているため転落の恐れがある	ガードレール等設置




【検討結果】

- ・地元の方からも要望をいただいている場所であり、舗装補修を検討しています。
 転落防止については、現在路肩ポールにて対策済ではありますが、
 今後も協議して、対応が必要であれば別の手法を検討します。<町>

【竹永小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-2	町道竹成榊線、竹成51号線、竹成13号線	八坂神社西側および東側交差点	路面標示が薄れているため、ドライバーが見落とす恐れあり	路面標示補修（止まれ）



【検討結果】
 ・路面標示の摩耗箇所について、今年度での塗り直し実施に向けて検討します。＜警察＞

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-3	町道永井線	楸イナガキ前交差点	路面標示が薄れているため、 ドライバーが見落とす恐れあり	路面標示補修（止まれ）




【検討結果】

・路面標示の摩耗箇所について、今年度での塗り直し実施に向けて検討します。＜警察＞

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-4	町道永井保々線	藤波商店～(株)イナガキまでの道路	道路幅が狭く、車両の交通量が多いため注意が必要	路面標示補修（路側帯）



【検討結果】
 ・路面標示補修について、側線の塗り直し実施に向けて調整します。<町>