

凡例：済      ⇒ 物理的対応済、指      ⇒ 安全指導にて対応済、検      ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H24	鶴川原小	1	鶴川原小学校南東T字路	路面標示(停止線)が薄い。	路面標示(停止線)復旧済み。	済	H24	
H24	鶴川原小	2	鶴川原小学校前信号交差点	道路の見通しが悪く、車両が速度を出して通過するため注意が必要。 路面標示(横断歩道)復旧・カーブミラー設置要望。	路面標示(横断歩道)復旧済み。 (既設歩行者用信号機にて対応)	済	H29	
H24	鶴川原小	3	鶴川原小学校北交差点	路面標示(停止線・横断歩道)が薄い。 歩行者用信号機設置要望。	路面標示(停止線・横断歩道)復旧済み。 路面標示(クロスマーク・カラー舗装)設置 済み。 減速帯設置済み。	済	R5	信号機は設置基準を満たさず難しいため、 路面標示設置にて対応
H24	鶴川原小	4	諏訪公会所南交差点	路面標示(停止線・止まれ)が薄い。	路面標示(東西方向の停止線・止まれ)復 旧済み。	済	H28	
H24	鶴川原小	5	大強原地区集落センター南交差点	路面標示(停止線・止まれ・横断歩道)が薄い。 路面標示復旧要望。	路面標示(停止線・止まれ・横断歩道)復旧 済み。	済	R1	
H24	鶴川原小	6	大強原地区芝干場墓地北交差点	路面標示(停止線・止まれ・横断歩道)が薄い。	路面標示(停止線・止まれ・横断歩道)復旧 済み。	済	R1	
H24	鶴川原小	7	鶴川原地区コミュニティセンター東交差点	路面標示(停止線・止まれ)が薄い。	路面標示(停止線・止まれ)復旧済み。	済	H28	
H24	鶴川原小	8	禅林寺南西交差点	道路の見通しが悪く、車両が速度を出して通過するため注意が必要。	路面標示(停止線)復旧済み。 路面標示(横断歩道)復旧済み。 児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的な対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	鶴川原小	9	下村運動公園南西T字路	路面標示(停止線・止まれ)が薄い。	路面標示(停止線・止まれ)復旧済み。	済	R1	
H24	鶴川原小	10	下村運動公園前T字路	道路の見通しが悪く、車両が速度を出して通過するため注意が必要。 歩行者用信号機設置要望。 路面標示(停止線・横断歩道・横断歩道予告)が薄い。 路面標示復旧要望。	既設横断歩道標識にて対応。 路面標示復旧・注意喚起看板設置済み。 路面標示(横断者注意)設置済み。 減速帯設置済み。	済	R5	信号機は設置基準を満たさず難しいため、 路面標示設置にて対応
H24	鶴川原小	11	吉沢信号交差点	道路幅も狭く信号を待つ待避場所がないため注意が必要。 待避場所整備・路面標示(停止線・横断歩道)復旧要望。	待避所整備・路面標示(停止線・横断歩道) 復旧済み。	済	H25	
H24	鶴川原小	12	四日市西警察署東交差点	路面標示(停止線・横断歩道・横断歩道予告)が薄い。	路面標示(停止線・横断歩道・横断歩道予 告)復旧済み。	済	H25	
H24	鶴川原小	13	吉沢(吉沢西)地内～大強原(上村)地内の道路	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。	児童への安全指導を実施。歩道整備検 討。	指	H30	物理的な対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	鶴川原小	14	大強原南信号交差点	信号を待つ歩行者の待避場所が狭いため注意が必要。	グレーチング・ラバーボール設置済み。	済	H24	
R3	鶴川原小	15	大強原南信号交差点～鶴川原小学校前	道路幅が狭く、車両の交通量が多いため注意が必要。 水路蓋設置要望。警戒標識等設置要望。	水路蓋設置済み。 グリーンベルト設置済み。	済	R5	
R3	鶴川原小	16	新名神高速道路側道交差点	警戒標識、路面標示(停止線)設置要望	警戒標識設置済み。 減速帯設置済み。	済	R5	
R5	鶴川原小	17	諏訪公園～鶴川原小学校北交差点までの道路	車両の交通量が多いため、グリーンベルト等設置要望	グリーンベルト設置済み	済	R6	
R5	鶴川原小	18	池底地区地下道(ミルクロード西側)	階段が破損しているため改修要望	階段破損箇所補修済み	済	R6	
R5	鶴川原小	19	新吉沢橋南交差点	車両の交通量が多いため、横断時に注意が必要。 点滅信号機設置、路面標示(横断歩道)設置要望	児童への安全指導を実施。	指	R5	物理的な対応が難しいため、安全指導にて対応
R6	鶴川原小	20	下村交差点北側	交通量が多いため ガードレールの設置要望(ポストコーン設置済)	児童への安全指導を実施。	指	R6	ポストコーン設置済みのため、安全指導にて対応
R6	鶴川原小	21	鶴川原小学校南側道路	車両が速度を出して通過するため グリーンベルトの設置、路面標示(スクールゾーン等)の設置要望	児童への安全指導を実施。	検	R6	路側帯の設置検討
R6	鶴川原小	22	吉沢交差点北側	田んぼ側のポストコーンが欠落しているため ポストコーンの再設置要望	ポストコーン再設置済み	済	R6	