

凡例： 済 ■ ⇒ 物理的対応済、指 ■ ⇒ 安全指導にて対応済、検 ■ ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H25	菰野中	1	菰野町役場東の歩道(国道306号)	街路樹の根で歩道路面が平坦でないため注意が必要。	歩道路面整備済み	済	H26	
H25	菰野中	2	テニスコート・第2グラウンド前の道	未舗装であるため自転車での走行に注意が必要。舗装整備要望。	生徒への安全指導を実施。	指	R4	西側は河川区域、東側も対応が難しいため安全指導にて対応
H26	菰野中	3	菰野中学校北門～町民センター北駐車場	秋以降、下校時には暗いため注意が必要。 防犯灯設置要望。	生徒への安全指導を実施。	検	R4	河川区域となるため難しい
H26	菰野中	4	庄部橋南詰信号交差点	多数の生徒が横断するため注意が必要。 地下道設置要望。	生徒への安全指導を実施。 (既設歩行者用信号機にて対応。)	指	H29	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	菰野中	5	吉沢集落センター前の道路 (町道吉沢潤田線)	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。 歩道整備要望。	歩道整備済み。	済	R3	
H30	菰野中	6	松尾公会所東交差点	路面標示(止まれ・停止線)が薄い。	路面標示(止まれ・停止線)復旧済み。	済	H30	
R1	菰野中	7	松尾グラウンド南交差点	路面標示(止まれ・停止線)が薄い。	路面標示(止まれ・停止線)復旧済み。	済	R1	
R5	菰野中	8	菰野町商工会館前交差点	見通しが悪いため路面標示(横断歩道)設置要望	生徒への安全指導を実施。	指	R5	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
R5	菰野中	9	菰野高校北東T字路	車両の交通量が多いため路面標示(横断歩道)設置要望	生徒への安全指導を実施。	指	R5	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
R5	菰野中	10	菰野自動車学校西側の道路	車両の交通量が多いため 警戒標識(通学路)、路面標示(路側帯)設置要望	生徒への安全指導を実施。	検	R5	路面標示は実施に向けて調整中
R5	菰野中	11	諸岡製材前交差点	見通しが悪いので、標識(車接近中等の電灯標識)設置要望 見通しが悪いので車面速度抑制のため、交差点ハンプの設置要望	交差点ハンプ設置予定	検	R7	R7年度 交差点ハンプ設置予定
R6	菰野中	12	松尾グラウンド付近交差点	交通量が多く、速度を出して通過するため 標識(スクールゾーン)設置、ハンプ等の設置要望	生徒への安全指導を実施。	検	R6	スムーズ横断歩道の設置を検討
R6	菰野中	13	三滝川右岸	樹木により見通しが悪く、舗装も凸凹があるため 剪定および舗装の補修要望	生徒への安全指導を実施。	指	R6	安全指導にて対応
R6	菰野中	14	県道田光四日市線T字路から 町道吉沢潤田線交差点まで	交通量が多く、速度を出して通過するため 路面標示(路側帯)設置、グリーンベルトの設置要望	生徒への安全指導を実施。	検	R6	路側帯の設置を検討