

凡例：済 ⇒ 物理的対応済、指 ⇒ 安全指導にて対応済、検 ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H24	八風中	1	八風橋西交差点	横断歩道緑石の段差に注意が必要。 段差解消(スロープ設置)要望。	段差解消済み。	済	H24	
H24	八風中	2	八風中学校北	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。 スクールゾーン指定・横断歩道設置要望。 一部側溝蓋が無く路肩幅が狭いため側溝蓋の設置要望。	生徒への安全指導を実施。	検	R6	対応が難しいため、安全指導にて対応 R7以降ゾーン30プラス整備に向けて調整
H25	八風中	3	八風橋～五百羅漢(県道田光四日市線)	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩道整備要望。	一部(八風橋～竹成区集落北まで)歩道整備済み。	済	H29	
H25	八風中	4	榑地内の道路	秋以降、下校時には暗いため注意が必要。 防犯灯設置要望。	一部防犯灯設置済み。	済	H28	
H29	八風中	5	八風橋東交差点	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要。 歩行者用信号機設置要望。	減速帯設置済み。 生徒への安全指導を実施。	指	H29	歩行者用信号機設置は難しいため、 安全指導にて対応
H30	八風中	6	五百羅漢～竹成信号交差点	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩道整備(外側線・ガードレール設置)要望。	生徒への安全指導を実施。	指	H30	物理的な対応が難しいため、安全指導にて対応
H30	八風中	7	焼合橋北	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩道整備要望。	生徒への安全指導を実施。	指	H30	物理的な対応が難しいため、安全指導にて対応
R2	八風中	8	竹永北交差点	車両の交通量が多いため注意が必要。 歩行者用信号機設置要望。	生徒への安全指導を実施。	指	R2	交差点の状況や交通量等を勘案すると 歩行者用信号機設置は難しいため、 安全指導にて対応
R5	八風中	9	西北山橋付近	田への転落防止のためラバーボール設置要望。	生徒への安全指導を実施。	検	R5	路肩ボール設置検討
R5	八風中	10	井戸本橋北側田光川添いの道路	川への転落防止措置がないためガードレール等設置要望。 破損フェンスの補修要望。 道路幅が狭く、車両が速度を出して通過するため 標識(登下校時間帯通行回避の協力願いの設置要望)	生徒への安全指導を実施。	検	R5	フェンス等については、関係者と協議を行い検討 標識は対応が難しいため、安全指導にて対応
R5	八風中	11	竹成公会堂北東交差点付近	車両が速度を出して通過するため注意。 速度抑制のためハンブ等の設置要望。	減速帯設置済み。	済	R5	
R6	八風中	12	ファミリーマート永井店北側道路	信号横断待ちの際に路肩幅が狭いため ガードレールの撤去、安全ポール等の設置要望 側溝蓋の設置要望	生徒への安全指導を実施。	検	R6	関係者と協議を行い、 ガードレールの撤去と車止め設置を検討