


【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-1	県道千草永井線 町道千草川北線（Ⅰ）	羽木石材工業南交差点 墓地西側交差点	速度を出して通過する車両が多いため、横断時に注意が必要	交差点のカラー塗装




【検討結果】

- ・カラー舗装については、見通しの良い交差点であり横断歩道、ダイヤモンドマークも設置されているため、必要性が低いと考えます。《県》
- ・横断歩道の存在を強調する路面標示を検討します。《町・都市整備課》

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-2	国道306号	潤田交差点地下道	降雨時に壁を伝って地下道へ水が流れ込むため、通行時に注意が必要	雨漏り補修




【検討結果】  
 ・令和6年度に雨どいの清掃を実施予定です。《県》



【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-3	町道奥郷学校線	千草3503番地付近	路面標示が薄れているため、 見落とす恐れあり	路面標示補修（止まれ） 交差点のカラー塗装




【検討結果】

- ・路面標示については来年度以降に修繕予定です。《警察》
- ・交差点を強調する路面標示を検討します。《町・都市整備課》

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-4	町道潤田15号線	安楽寺跡南側道路	一部側溝の蓋が無い箇所があり、道路幅が狭く、車両通過時に注意が必要	側溝への蓋設置 グリーンベルト等設置



【検討結果】

- ・道路幅員や交通量等の要因からグリーンベルトの設置は難しいですが、側溝への蓋設置を進めます。《町・都市整備課》