
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-1	町道永井保々線		一部側溝の蓋が無い箇所があ り、路肩幅が狭いため注意が 必要	側溝蓋の設置





【検討結果】 ・対策箇所「HJ-2」の実施により課題解決となります。《町・都市整備課》

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-2	町道永井保々線	ファミリーマート永井店北側道路	ガードレールがあるため北側 より直進できず、信号横断待 ちの際に路肩幅も狭いことか ら注意が必要	ガードレールー部撤去 安全ポール設置






【検討結果】

・地権者の了解を確認のうえ、ガードレールの撤去と車止めの設置を進めます。《町・都市整備課》

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-3	町道田光小島線	井戸本橋北側の田光川添い道 路	道路幅が狭く、車両が速度を 出して通過するため注意が必 要	標識設置(登下校時間帯 通行回避の協力願い)






【検討結果】

- ・登下校時に限った看板等の設置要望となりますので、 教育委員会で検討をお願いします。《町・都市整備課》
- ・注意喚起のための「通学路注意」等の看板であれば 各区からの要望に応じて配布を行っていますので、対応可能です。《町・総務課》
- ・要望内容についての注意喚起看板設置は難しいため、生徒への安全指導をお願いします。《教育委員会》

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
HJ-4	町道田光小島線(Ⅱ)	八風中学校北側	一部側溝の蓋が無い箇所があ り、路肩幅が狭く、車両通過 時に注意が必要	側溝蓋の設置





【検討結果】

・令和7年度から令和9年度の期間でゾーン30プラスの整備を進めます。 車道幅員を狭め、路側帯を拡幅します。《町・都市整備課》