

令和7年度 対策一覧表

【菰野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
KE-1	湯の山街道 (国道477号)	306号交差点～ NTT電話交換所付近までの歩道	車両の交通量が多いため、縁石上を歩行 すると危険である	縁石部分にラバーポール設置	県	
KE-2	藩内潤田線	エクレール月の屋北側T字路	南進する車両が視認しにくく、速度を出 して通過する車両も多いため、注意が必 要	路面標示設置 (T字路等)	町	
KE-3	地蔵5号線～ 地蔵松尾線	町道並木通り線交差点～ 大羽根西菰野線 (I) 交差点	速度を出して通過する車両も多く、道幅 が狭い箇所もあり、側溝へ転落する恐れ があるため注意が必要	側溝への蓋設置	町	

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
CE-1	千種支所奥郷線	奥郷橋南側横断歩道付近	速度を出して通過する車両が多く、電柱 等により横断待機者が視認しにくいた め、横断時に注意が必要	横断歩道前に ラバーポール等の設置	町	
CE-2	県道朝明渓谷線	千種郵便局付近	路面標示 (速度落せ) が薄れているた め、見落とす恐れがある	路面標示補修	県	
CE-3	岡2号線	千種小学校東門付近	横断帯が無いため、横断時に注意が必要	路面標示設置 (四角、T字路) グリーンベルト延伸	町	
CE-4	岡1号線	J A 千種支店東側道路	グリーンベルトが薄れているため、横断 時に注意が必要	グリーンベルト補修	町	

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
AE-1	東三岡田口新田線	早川酒造付近	ガードレール等が無いため、用水路に転 落する恐れがある	ガードレール等の 転落防止柵の設置	町	
AE-2	江平切畠線 田光根の平線	八風スポーツ公園T字路	大型トラック等の通行が多く、樹木等に より歩行者が見えにくいため、横断時に 注意が必要	横断歩道の設置 路面標示設置 (T字路等)	警察 町	

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
UE-1	県道四日市菰野大安線	新吉沢橋南側交差点付近	ミルクロードの車両交通量が多く、危険 であるため、私有地を通行せざるをえな い状況である	路肩の整備	県	
UE-2	川北諏訪線 (I)	諏訪公園南側道路	速度を出して通過する車両多いため、 注意が必要	グリーンベルト設置	町	
UE-3	県道四日市菰野大安線	大強原南交差点	歩行者用押しボタンが車道側に設置され ているため、ボタンを押す際に注意が必 要	ボタン位置の変更 (北向きへ)	警察	
UE-4	吉沢学校線	国道477号バイパス高架下付近	ラバーポールが破損しているため、車両 通過時に注意が必要	ラバーポールの補修	町	

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
TE-1	永井保々線	竹永郵便局東交差点～ 歩道橋東横断歩道まで	登校時間帯の車両交通量多いため、注 意が必要	路側帯および グリーンベルトの設置	町	
TE-2	菰野永井線 (III)	永井保々停車場線交差点～ 永井集落センターまで	速度を出して通過する車両多いため、 注意が必要	グリーンベルトの設置	町	
TE-3	奥郷竹成線	県道田光四日市線交差点～ 町道竹成18号線付近まで	道幅が狭く、路側帯が薄くなっているた め注意が必要	路面標示補修 (路側帯)	町	
TE-4	竹成71号線	竹永小学校北側道路	ひび割れおよび表層が破損 (浮き) して いる箇所があるため注意が必要	舗装の全面補修	町	

【対策検討メンバー】 菰野町教育委員会事務局、菰野町都市整備課、菰野町総務課安全安心対策室、三重県四日市建設事務所、三重県四日市西警察署

令和7年度 対策一覧表

【菰野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
KJ-1	菰野永井線（Ⅱ）	菰野高校南東交差点	車両が速度を出して通過するため、交差点東側への横断時に注意が必要	交差点南側へ横断歩道の設置	警察	
KJ-2	菰野潤田線	かご万南側交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要	交差点カラー舗装 看板設置（通学路注意）	町	
KJ-3	県道菰野東員線	福村公会所前交差点	抜け道であり交通量が多く、建物等により見通しが悪いため、ミラーだけでは危険を認識しづらい状況である	交差点カラー舗装 ハンプ等の設置	県	

【八風中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	備考
HJ-1	県道田光四日市線	竹成区公会堂付近～大日池西側付近まで	カーブで見通しが悪い状況であり、大型車の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要	路面標示設置（通学路注意） 看板設置（通学路注意）	県 町	
HJ-2	県道田光四日市線	山九北勢物流センター付近	北進する車両がY字路を右折時に、横断歩道横断者に気づきにくい状況であるため注意が必要	看板設置（通学路注意）	町	
HJ-3	国道306号	杉谷橋南側交差点	速度を出して通過する車両が多く、電柱等により横断待機者が視認しにくいため、横断時に注意が必要	押しボタン式信号機設置 看板設置（通学路注意）	警察 町	
HJ-4	県道田光梅戸井停車場線	華木山金蔵寺付近～町道東三岡田口新田線交差点	速度を出して通過する車両が多く、路側帯が薄くなっているため注意が必要	路面標示補修（路側帯）	県	

【対策検討メンバー】 菰野町教育委員会事務局、菰野町都市整備課、菰野町総務課安全安心対策室、三重県四日市建設事務所、三重県四日市西警察署