

凡例：済 ■ ⇒ 物理的対応済、指 ■ ⇒ 安全指導にて対応済、検 ■ ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H24	千種小	1	千種郵便局西	道路の見通しが悪く、車両が速度を出して通過するため注意が必要。 路面標示復旧・減速標示設置要望。 歩行者用信号機設置要望。ハンプ設置要望	路面標示復旧・カラー舗装・注意喚起看板 設置済み。児童への安全指導を実施。	指	R4	信号機およびハンプの設置は難しいため、 安全指導にて対応
H24	千種小	2	千種小学校東の道路	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。 道路拡幅・スクールゾーン指定要望。	道路拡幅済み。 児童への安全指導を実施。	済	R1	
H24	千種小	3	奥郷橋南	道路の見通しが悪く、車両が速度を出して通過するため注意が必要。 路面標示復旧・回転灯・減速標示・カーブミラー設置要望。	既設注意喚起看板にて対応。 路面標示(停止線・横断歩道予告)復旧済	済	R2	
H24	千種小	4	千草公会所前	車道と公会所敷地(集合場所)の区別がないため注意が必要。	千草区にて公会所敷地側に路面標示設置 済み。	済	H28	
H24	千種小	5	千草(岡区)地内地下道東	車道と歩道の区別がないため注意が必要。	路面標示(外側線)設置済み。	済	H24	
H24	千種小	6	千草(福松区)地内の交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	千種小	7	千草公会所東交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	千種小	8	潤田信号交差点	路面標示が薄い。	路面標示(停止線)復旧済み。	済	H25	
H24	千種小	9	菰野潤田簡易郵便局南交差点	路面標示(停止線・横断歩道・横断歩道予告)が薄い。 路面標示(カラー舗装)設置要望。	路面標示(停止線・横断歩道・横断歩道予 告)復旧済み。	済	R4	
H24	千種小	10	千種小学校南交差点	路面標示が薄い。	路面標示(横断歩道)復旧済み。	済	H25	
H24	千種小	11	千種小学校南	路面標示が薄い。	路面標示(横断歩道予告)復旧済み。	済	H25	
H24	千種小	12	音羽地内の交差点	路面標示が薄い。	路面標示(横断歩道予告他)復旧済み。	済	R4	
H25	千種小	13	潤田交差点地下道	地下道の排水対策・防犯設備整備要望。	児童への安全指導を実施。	指	H25	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H29	千種小	14	潤田信号交差点以南の国道306号東側歩道	歩道通行者が多く安全対策が必要。 ガードレール設置要望。		検	R4	防護柵設置検討
H30	千種小	15	千種小学校西の道路	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。 歩道整備、路面標示(外側線・カラー舗装)設置要望。	児童への安全指導を実施。	指	R1	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
R4	千種小	16	音羽橋東の道路	路面標示(ダイヤモンド)が薄れている。	路面標示(ダイヤモンド)復旧済み。	済	R4	