


【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-1	町道千草支所線	千種公会所東交差点～県道千種永井線までの道路	道路幅が狭く、水路に蓋がないため転落の恐れがある	水路伏せ越し、水門移設




【検討結果】

- 令和6年度以降での実施に向けて調整中です。  
国の補助等を活用できないか、県を通して要望をしている状態です。〈町〉

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-2	町道岡3号線	千種小学校東門～306号までの道路	道路幅が狭く、車道と歩道の分離が必要	グリーンベルト等設置




【検討結果】

- 令和6年度以降での実施に向けて調整中です。  
国の補助等を活用できないか、県を通して要望をしている状態です。〈町〉



【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-3	国道306号	潤田交差点地下道 岡地区地下道	照明が暗く、緊急防犯ブザーも破損しているため注意が必要	照明の改修、緊急防犯ブザー補修




【検討結果】

- ・照明について、改善に向け検討します。
- 緊急防犯ブザー等については、点検を行い点検結果に基づき対策を進めていきます。〈県〉

【千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
CE-4	町道音羽岡線	千種小学校西門～県道朝明溪谷線までの道路	車両の交通量が多く、車道と歩道の分離が必要	グリーンベルト等設置



【検討結果】

- 令和6年度以降での実施に向けて調整中です。  
国の補助等を活用できないか、県を通して要望をしている状態です。〈町〉