

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-1	東三岡田口新田線	早川酒造付近	ガードレール等が無いため、用水路に転落する恐れがある	ガードレール等の転落防止柵の設置



【検討結果】

- ・ガードレール等による安全対策を検討します。＜町・都市整備課＞

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-2	江平切畑線 田光根の平線	八風スポーツ公園T字路	大型トラック等の通行が多く、樹木等により歩行者が見えにくいいため、横断時に注意が必要	横断歩道の設置 路面標示設置（T字路等）



【検討結果】

- ・交差点を強調する路面標示を実施します。＜町・都市整備課＞
  - ・樹木等により歩行者が見えにくいのであれば、伐採をし視認性を向上させてください。横断歩道の設置には至りませんので、横断者を運転者に認識しやすいように、「こども横断注意」等の法定外標示や注意喚起標識等の設置を検討してください。＜警察＞
- ⇒ 注意喚起看板の依頼および安全指導にて対応とする。