

凡例： 済 ⇒ 物理的対応済、 指 ⇒ 安全指導にて対応済、 検 ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H24	菰野中	1	菰野町役場東の歩道(国道306号)	街路樹の根で歩道路面が平坦でないため注意が必要。	歩道路面整備済み。	済	H25	
H24	菰野中	2	テニスコート～第2グラウンド前の道路	未舗装であるため自転車での走行に注意が必要。 舗装整備要望。	生徒への安全指導を実施。	指	H25	物理的な対応が難しいため、安全指導にて対応
H26	菰野中	3	菰野中学校北門～町民センター北駐車場	秋以降、下校時には暗いため注意が必要。 防犯灯設置要望。		検	R4	河川区域となるため難しい
H26	菰野中	4	庄部橋南詰信号交差点	多数の生徒が横断するため注意が必要。 地下道設置要望。	生徒への安全指導を実施。 (既設歩行者用信号機にて対応。)	指	H29	物理的な対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	菰野中	5	吉沢集落センター前の道路 (町道吉沢酒田線)	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。 歩道整備要望。	歩道整備済み。	済	R3	
H30	菰野中	6	松尾公会所東交差点	路面標示(止まれ・停止線)が薄い。	路面標示(止まれ・停止線)復旧済み。	済	H30	
R1	菰野中	7	松尾グラウンド南交差点	路面標示(止まれ・停止線)が薄い。	路面標示(止まれ・停止線)復旧済み。	済	R1	