


【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-1	町道田光小島線(Ⅱ)	田光川橋南側～朝上小学校までの道路	大型車の交通が多く、車道と歩道の分離が必要	グリーンベルト等設置




【検討結果】

- ・令和6年度以降での実施に向けて調整中です。
国の補助等を活用できないか、県を通して要望をしている状態です。〈町〉

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-2	町道田光小島線(Ⅱ)	田光川橋南側～朝上小学校までの道路	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要	路面標示補修(路側帯)



【検討結果】

- 令和6年度以降での実施に向けて調整中です。
- 国の補助等を活用できないか、県を通して要望をしている状態です。〈町〉

【朝上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
AE-3	町道田光堂前線	朝上小学校西門～田光交差点 までの道路	道路幅が狭く、車道と歩道の 分離が必要	路面標示設置（路側帯）



【検討結果】

- ・令和6年度以降での実施に向けて調整中です。
- ・国の補助等を活用できないか、県を通して要望をしている状態です。〈町〉