


【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-1	町道諏訪東線	諏訪公園～鵜川原小学校北交 差点までの道路	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため車道と歩道の分離が必要	グリーンベルト等設置




【検討結果】

- 令和6年度以降での実施に向けて調整中です。
国の補助等を活用できないか、県を通して要望をしている状態です。<町>

【鵜川原小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-2	町道池底諏訪線	池底地区地下道（ミルクロード西側）	階段が破損しているため注意が必要	階段の改修



【検討結果】
 ・通学路の安全対策の要望であるため、早急に対応を検討します。
 併せて管理区分について、県と協議を進めていきます。〈町〉

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-3	町道上村学校線	鵜川原小学校南側道路	車両の交通量が多く、速度を出して通過するため注意が必要	警戒標識（通学路）、路面標示設置（減速帯等）




【検討結果】

- ・今年度グリーンベルト設置等の工事が完了したところであり、危険な状況がどのように生じるか、経過を観察させていただき、必要に応じて検討していきます。＜町＞

【鶺川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-4	県道四日市菰野大安線	新吉沢橋南交差点	車両の交通量が多く、ミルクロード横断時に注意が必要 ※法指定通学路ではなく学校指定通学路	点滅信号機設置、路面標示設置（横断歩道）



【検討結果】

- ・信号機の設置は、北側に信号機があり距離が近いいため難しいです。
また、信号機のない横断歩道の設置は危険を伴うため、状況を勘案すると設置は難しいです。＜警察＞