


【菰野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KJ-1	三滝川右岸堤防道路（Ⅱ）	松尾グラウンド付近交差点	交通量が多く、速度を出して通過するため横断時に注意が必要	標識設置（スクールゾーン） ハンプ等の設置





【検討結果】

- ・注意喚起のための「通学路注意」等の看板であれば各区からの要望に応じて配布を行っていますので、対応可能です。《町・総務課》
- ・スムーズ横断歩道の設置を検討します。《町・都市整備課》

【菺野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KJ-2	三滝川右岸堤防道路（I）	三滝川右岸	樹木の剪定をしていただいているが、樹木が伸びて見通しが悪くなる時期もあり、また舗装も凸凹の箇所があるため注意が必要	樹木の剪定回数の増 舗装の補修





【検討結果】

- ・ 通行の支障となる枝等の処置は不定期で実施しますが、定期的な剪定は実施していません。舗装の凸凹は、状況を確認のうえ適時修繕を実施します。《町・都市整備課》

【菰野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KJ-3	菰野永井線（Ⅱ）	県道田光四日市線T字路から 町道吉沢潤田線交差点まで	交通量が多く、速度を出して 通過するため注意が必要	路面標示設置（路側帯） グリーンベルト設置




【検討結果】

・路側帯の設置を検討します。《町・都市整備課》

【菰野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
KJ-4	町道清水庄部線 町道旭野清水線	諸岡製材前交差点	見通しが悪い ため横断時に注 意が必要	交差点ハンプの設置



【検討結果】

・交差点ハンプの設置を検討します。《町・都市整備課》