

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-1	町道永井保々線	山九南側道路	路面標示が薄れており、車両が速度を出して通過するため注意が必要	白線の塗り直し グリーンベルトの設置




【検討結果】

・外側線の塗り直しとグリーンベルト設置を進めます。《町・都市整備課》

【竹永小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-2	町道竹成49号線	しばた内科循環器科西側道路	舗装が損傷しているため、通行時に転倒の恐れがある	舗装の補修



【検討結果】
 ・土地所有権の課題により工事着手できないため、補修材で応急対応しています。《町・都市整備課》

【竹永小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-3	町道竹成33号線～ 町道竹成51号線間 赤道	松尾製陶所南西の道路	凹凸があり降雨時には水たまりができ、通行時に転倒の恐れがある	道路の補修



【検討結果】
 ・地元要望を受けて、今年度に舗装修繕を実施しました。《町・都市整備課》

【竹永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
TE-4	町道永井56号線	永井集落センター北側道路	ガードレールと地面の隙間が大きく、用水路へ転落する恐れがある	柵の設置、またはガードレールの位置変更



【検討結果】

- ・間隔材の取付けによりビームのオフセットは可能ですが、優先度は低いと判断します。《町・都市整備課》