


【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-1	県道菰野東員線	下村交差点北側	ポストコーンにより車道と歩道を分離しているが、交通量が多く通行時注意が必要	ガードレールの設置




【検討結果】

・令和4年度にポストコーンを設置しておりますので、引き続き現場を注視していきます。《県》

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-2	町道吉沢学校線	鵜川原小学校南側道路	見通しが良い直線道路であり、車両が速度を出して通過するため注意が必要	グリーンベルト設置 路面標示設置（スクールゾーン等）



【検討結果】

- ・路側帯の設置を検討します。《町・都市整備課》

【鶺川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-3	町道菰野永井線（Ⅱ）	吉沢交差点北側	田んぼ側のポストコーンが欠落しており、田んぼへ転落する恐れがある	ポストコーンの補修



【検討結果】

- ・ポストコーンを再設置します。《町・都市整備課》