


【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-1	県道四日市菰野大安線	新吉沢橋南側交差点付近	ミルクロードの車両交通量が多く、危険であるため、私有地を通行せざるをえない状況である	路肩の整備



【検討結果】

- 現地の道路敷地を確認し、次年度以降から検討できるように取り組みます。<県>

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-2	川北諏訪線（I）	諏訪公園南側道路	速度を出して通過する車両が多いため、注意が必要	グリーンベルト設置




【検討結果】

- グリーンベルトを設置します。<町・都市整備課>

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-3	県道四日市菰野大安線	大強原南交差点	歩行者用押しボタンが車道側に設置されているため、ボタンを押す際に注意が必要	ボタン位置の変更（北向きへ）



Copyright : 三重県2020




【検討結果】

- 押しボタン箱については、三重県警察本部にて  
押しボタン箱の位置変更実施に向け、検討し進めております。<警察>

【鵜川原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策要望内容
UE-4	吉沢学校線	国道477号バイパス高架下付近	ラバーポールが破損しているため、車両通過時に注意が必要	ラバーポールの補修



【検討結果】

- ・ラバーポールの補修を進めます。<町・都市整備課>